

2016年6月3日

关于商品更换的通知

尊敬的顾客：您好！

一直以来承蒙惠顾 Laox 门店，在此深表感谢！

本公司 2015 年 12 月进货售出的「AMADANA 不锈钢真空双层保温杯」的一部分产品，经确认有零件装配不当及杯盖内部衬垫出现次品的现象发生。由于出现缺陷，导致造成漏水的可能性。已经购买了该产品的顾客，给您添麻烦了。对于由此给您带来的种种麻烦，深表歉意。

有关缺陷产品，本公司将以正品无偿交换。持有该缺陷产品的顾客，麻烦您与本公司的应对窗口联络。请您见谅并协助我们改善工作。再次表示歉意！

●缺陷产品外观 *照片为 500ml 的产品。



●商品名及型号

- 「不锈钢真空双层保温杯 LAM-500/P, LAM-350/P」
- 「不锈钢真空双层保温杯 LAM-500/B, LAM-350/B」
- 「不锈钢真空双层保温杯 LAM-500/R, LAM-350/R」
- 「不锈钢真空双层保温杯 LAM-500/CG, LAM-350CG」

【咨询处】

联系方式①_有关本信息的咨询及仍在日本的顾客

Laox (乐购仕) 顾客咨询室

地址：日本邮编：105-0014 东京都港区芝 2-7-17 住友芝公园大楼 2F

电话：0120-92-4911

联系方式②_在中国的顾客

Laox (乐购仕) 上海客户服务

地址：中国邮编：201103 上海市闵行区紫秀路 100 号

电话：400-843-2288